

dnia 13.10.06
Dział 0063-113/06

Zat. NE
podpis.....

Protokoł nr 13/06
z posiedzenia Komisji Rejestracyjnej
odbytego dnia 29.09.2006 roku

Obecni na posiedzeniu:

1. U-cc. Bezmistrz. A. Kotarzajczyk
2. Inspektor Urzędu T. Stobka
3. Przedstawiciel Policji - Komisarz sztabowy H.
- Kierowca J.
4. Inspektor ZGK i Y - R. Chazanowicz

Pozostałe pozytywne:

1. Oficjalne posiedzenie
2. Sprawy kierujące.
3. Wyjazd w teren.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Akt 1. Oficjalne posiedzenie zostało dokonane przedstawicelami Komisji do spraw rejestrowych oraz stowarzyszonym quorum i przedstawiając pozątek obrony.

Akt 2.

Członkowie Komisji dokonali oglądu poszczególnego budynku mienia komunalnego z wykorzystaniem Komisji nr 2 ZGK i Y. w Koronowie. Celem inspekcji obiektu kontroli pod względem zabiegów bezpieczeństwa i bezpieczeństwa ludności tam przebywających. Wybrane budynki mieszkalne:

- ul: Farma 5
- ul: Biegostka 22
- ul: Kościuszki 20-22
- ul: Nadna 6
- ul: Przemysłowa 28

- Oraz
- Stacja wodociągowa Garki
 - Stacja wodociągowa Krapice
 - Stacja wodociągowa Wielmo
 - Wieś Cismon - jednostka Koronowo
 - Ogródka wiejska Cismon

Komisja zapoznając się ze stanem faktycznym na miejscu stwierdziła, że w/w obiekty są prawidłowo użytkowane oraz eksploatowane.

Są zabezpieczone przed dostępnymi
osobami niezależnymi od nich.

Ogrodzenie i obiekty są oznakowane tablicami
ostreżeniowymi oraz tablicami zakaz wstępów lub
zakaz dostępu do terenu.

Budynki mieszkalne są zabezpieczone karmiącymi
pasiadankami i skotami, gęsi o niewielkiej prostowej
masie mogące wywołać uszkodzenia i pożary.

Komisja oczekuje kontroli na wykonywaną
zabezpieczenia p-pozaroską, ze względów na mię-
oryby odczucia przedstawiciela Straży pożarnej.

Pozostałe kontrole stwierdzono:

- w budynku przy ul: Farnej 5 stan techniczny
schodów wewnętrznych oraz okna jest dobry.
- w budynku przy ul: Kaszubskiej 20-22 na poddaszu
stworzono zagromadzenie starej części, który może
może być powodem pożaru (jednym sklepem T. Kogalskim).
- w budynku przy ul: Wodnej 6 stan techniczny
stanu technicznego dachu gospodarskiego, który może
uszkodzić kamienie na gospodarstwie w przyszłości
wysięga się 2 powódź do dachu, która wydostaje się
na skutek zasypania starego konaru bryły.

ZNIOSEK

Komisja wniesieje o podjęcie decyzji
celu m. poprawy stanu dachego firmy posesji,
gdzie obecnie znajdują się powodzie, bieżące
skam, zapobieżie fundamentalne co może
przyjąć się do kłopotów budowlanych.
Zabezpieczyć się przed wybuchem gospodarki aby
energetyczne przystosować do rozwijających się
problemów.

Na tym posiedzeniu i kontrole zakończono

Podpisy Komisji:

1. Górala

2. Kowal

3. Kurn