

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <http://sbip66.lo.pl/artykul/714-13832-sprzedaz-majtku-ruchomego>

Sprzedaż majątku ruchomego

Zamówienie na:	Sprzedaż majątku ruchomego: Autobus CBY 2043, Peugeot, Star 200, Naczepa, Kosiarka
Stan zamówienia:	W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy:	ZP.233.2.2016
Zamawiający:	Sprzedający-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Wartość szacunkowa:	Szacunkowa wartość rynkowa
Termin składania ofert:	18.10.2016 09:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

I. Organizator przetargu-Sprzedający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo www.bip.koronowo.pl

II. Przedmiot sprzedaży:

1. AUTOBUS AUTOSAN typ A10-12T CBY 20430
nr identyfikacyjny VIN: SUALD4MFPVS620039
rok produkcji:1997
data pierwszej rejestracji: 27.11.1997 r.
termin następnego badania technicznego:
silnik: typ OM401, układ 6VTI
moc (KW/KM) - 213/290
pojemność (cm3) - 9570
skrzynia biegów - marka: FPS, typ: TS6-120
ogumienie 11R 22,5
liczb miejsc siedzących (osób) - 47
maksymalna masa całkowita (kg) - 16000

cena minimalna: netto - 7 000,00 (słownie: siedem tysięcy złotych) + Vat 23%

Opis stanu technicznego:

Silnik z osprzętem - Silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia ресурсu. Zużycie naturalne. Trudności uruchomienia silnika zimnego, nierównomierna praca na niskich obrotach, wyciek płynu chłodzącego, paliwa, oleju, brudny, ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami metalu. W celu odtworzenia właściwości użytkowych silnik wymaga przeprowadzenia naprawy o średnim zakresie.

Układ jezdnny - Ogumienie przednie i tylne - zużycie bieżnika ca 60%, bez widocznych wad i uszkodzeń. Resory piórowe trwale odkształcone. Nie wracają koła do jazdy na wprost, nadmierne luzy na łożyskach kół lub niewyważenie kół. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.

Zespoły funkcjonalne - Układ hamowania brak równomierności hamowania nie równomierny rozkład sił na lewe i prawe koło osi tylnej, układ kierowania nadmierny luz sumaryczny układu, nadmierne luzy w połączeniach drążków układu, głowiczkach. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Naturalne zużycie starzeniowe.

Nadwozie autobusu - Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Wyposażenie dodatkowe funkcjonuje bez zastrzeżeń. Występują ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. Oblachowanie ścian bocznych, nadproża, błotniki, ramki okienne, skorodowane. Uszczelki zużyte (zbutwiałe). Ubytki powłoki malarskiej. Powłoka malarska matowa. Wnętrze nadwozia w dobrym stanie technicznym. Naturalne zużycie starzeniowe.

Instalacja elektryczna z osprzętem - Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania. Naturalne zużycie starzeniowe. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.

Ocena ogólna - Stan techniczny odpowiedni do zużycia ресурсu. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. W celu odtworzenia właściwości użytkowych wymaga się przeprowadzenia naprawy o średnim zakresie. Autobus model H10 i A10 produkowane do 2001 roku zaliczamy do pojazdów o niskiej trwałości: ponieważ poziom technologiczny nie zapewniał osiągnięcia przebiegów normatywnych zbliżonych do innych pojazdów światowych producentów o podobnym przeznaczeniu.

2. Samochód ciężarowy marka PEUGEOT, typ Partner 1,9D

producent Polska, Sanok

nr identyfikacyjny VIN: VF35FDJYE60115443

rok produkcji: 1998 nr rejestracyjny CBY 60EK

silnik: typ XUD9A, rodzaj diesel, pojemność (cm³) 1905, moc KW/KM

51/70, usytuowanie silnika z przodu, poprzecznie, umiejscowienie wałka rozrządu

S0HC/OHC, układ cylindrów rzędowy, liczb cylindrów (szt.)

4, typ

wytrysku pośredni, ogumienie 175/70 R 14T,

rodzaj hamulców: przód tarczowe, tył bębnowe,

zawieszenie: przód kolumny McPhersona, tył belka z drążkami skrętnymi,

masa własna (kg) 1185, dopuszczalna ładowność (kg) 655, maksymalna masa

całkowita (kg) 1840,

data pierwszej rejestracji pojazdu 31.07.1998 r.

cena minimalna: netto - 4 000,00 (słownie: cztery tysiące złotych) + Vat 23%

Opis stanu technicznego:

Silnik z osprzętem - Silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia ресурсu. Zużycie naturalne. Trudności uruchomienia silnika zimnego, nierównomierna praca na niskich obrotach, wyciek oleju. Naturalne zużycie starzeniowe. W celu odtworzenia właściwości użytkowych silnik wymaga przeprowadzenia naprawy o średnim zakresie. Układ napędowy - Stan techniczny odpowiedni do zużycia ресурсu, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania:

- hałaśliwa praca przekładni pod obciążeniem,
- hałaśliwa praca na biegu jałowym, wycieki oleju.

Naturalne zużycie starzeniowe. W celu odtworzenia właściwości użytkowych układ napędowy wymaga przeprowadzenia naprawy o średnim zakresie

Układ jezdny - Ogumienie przednie i tylne, zużycie bieżnika ca 60%, bez widocznych wad i uszkodzeń. Resory piórowe trwale odkształcone. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Naturalne zużycie starzeniowe odpowiednie do okresu eksploatacji.

Zespoły funkcjonalne - Układ hamowania i kierowania funkcjonują poprawnie. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Naturalne zużycie starzeniowe.

Nadwozie samochodu - Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Osprzęt dodatkowy funkcjonuje bez zastrzeżeń. Występują ogniska korozji, lokalne z ubytkami materiału. Oblachowanie ścian bocznych, nadproża, błotniki, ramki okienne, skorodowane.

Uszczelki zużyte (zbutwiałe). Ubytki powłoki malarskiej. Powłoka malarska matowa. Wnętrze nadwozia w dobrym stanie technicznym. Naturalne zużycie starzeniowe.

Instalacja elektryczna z osprzętem - Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania. Naturalne zużycie starzeniowe. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji

Ocena ogólna - Stan techniczny odpowiedni do zużycia ресурсu. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania. Występują lokalne ubytki powłoki malarskiej. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału.

Naturalne zużycie starzeniowe.

3. Samochód asenizacyjny Star 200

nazwa Samochód ciężarowy, model ASENIZACYJNY, marka Star typ 200, producent Fabryka Samochodów Ciężarowych - Starachowice, nr rejestracyjny CBY FE39, nr fabryczny 57955, rok produkcji 1987, maksymalna masa całkowita (kg) 10770, liczba osi 2, silnik : wysokoprężny, górnozaworowy, czterosuwowy z zapłonem samoczynnym, typ 359M, liczba cylindrów (szt.) 6, układ cylindrów rzędowy, pionowy, pojemność skokowa (dm³) 6842, moc maksymalna (kW/KM) 110/150 układ kierowniczy: typ przekładni ZF8060 śrubowo- kulkowa o wspomaganii hydraulicznym wewnętrznym, pompa: typ PZK5 -12B zębata, kolumna kierownicy dwuczęściowa, z dwoma przegubami krzyżakowymi, skrzynia biegów: mechaniczna z kołami zębatymi nieprzesuwanymi częściowo synchronizowana, typ S5-45, ilość biegów 5, biegi synchronizowane II.III.IV.V, rodzaj uzębienia koła zębate o zębach skośnych w pozostających w stałym zazębieniu, ogumienie : przód pojedyncze, wymiary: tył 8,25 x 20E, koła bliźniacze 8,25 x 20E, wymiary obręczy 6,5x20E, masa własna pojazdu (kg) 4070, masa własna zbiornika aseniza.(kg) 1780, pojemność zbiornika aseniza.(l) 4500, data pierwszej rejestracji 14.12.1987r. pojazd posiadał ważny przegląd techniczny do 20.11.2015 r. dowód rejestracyjny: seria dowodu rejestracyjnego DR/BAG nr 4295719, pompa wtryskowa z mechanicznym dwuzakresowym regulatorem prędkości kątowej, układ smarowania mieszany, obiegowy pod ciśnieniem za pomocą zębatej pompy olej, układ chłodzenia przymusowe, wodą lub specjalnym płynem, masa własna (kg) 4070

cena minimalna: netto - 4 100,00 (słownie: cztery tysiące sto złotych) + Vat 23%

Opis stanu technicznego:

Silnik z osprzętem - Silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia ресурсu. Zużycie naturalne. Trudności uruchomienia silnika zimnego, nierównomierna praca na niskich obrotach, wyciek oleju, ciśnienie oleju niskie, zazębienie rozrusznika z pierścieniem koła zamachowego hałaśliwe, wyraźne, wyczuwalne zmniejszenie mocy silnika, ogniska korozji wżerowej z ubytkami materiału. Wyciek oleju z uszczelnienie silnika i skrzyni biegów. Naturalne zużycie starzeniowe.

Układ napędowy - Stan techniczny odpowiedni do zużycia ресурсu, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania: mechanizm zmiany biegów - wypracowany, hałaśliwa praca przekładni pod obciążeniem, hałaśliwa praca na biegu jałowym, wycieki oleju. Zwiększone luzy międzyzębowe kół przekładniowych.

Naturalne zużycie starzeniowe.

Układ jezdny - Ogumienie przednie i tylne, zużycie bieżnika ca 60%, bez widocznych wad i uszkodzeń. Resory piórowe trwale odkształcone, luźne tulejki resursu w uchu pióra. Obręcze tarcz kół jezdnych pocięte, na całym obwodzie. Ogniska korozji wżerowej z ubytkami materiału. Nadmierne luzy w układzie kierowniczy, nadmierne luzy na osi przedniej. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Naturalne zużycie starzeniowe. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.

Zespoły funkcjonalne - Układ hamowania - działanie zbyt powolne. Pedał lekko dochodzi do oporu, hamulce działają nierównomiernie z przerwami. Układ kierowania - drgania obwodowe koła kierownicy. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Ogniska korozji wżerowej z ubytkami materiału. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.

Kabina kierowcy - Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Osprzęt dodatkowy funkcjonuje bez zastrzeżeń. Występują ogniska korozji z ubytkami materiału.

Oblachowanie boczne kabiny i błotniki, przerdzewiałe, nadkola kabiny skorodowane, podszybie szyny przedniej miejscowo skorodowane, zamki i zawiasy drzwi nadmiernie zużyte, obicia tapicerskie porozrywane i poprzecierane, tapicerka boków drzwi porozrywana, podsufitówka popękana i poplamiona, liczne odpryski lakieru kabiny, pokryte korozją, lakier zmatowiały na całej powierzchni. Naturalne zużycie starzeniowe.

Instalacja elektryczna z osprzętem - Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania. Naturalne zużycie starzeniowe. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.

Zbiornik i kompresor - Stan techniczny i zużycie naturalne odpowiednie do zużycia okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności działania. Zbiornik powierzchniowy- skorodowany z ubytkami materiału. Wyciek oleju. Naturalne zużycie starzeniowe.

Ocena ogólna - Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania. Występują lokalne ubytki powłoki malarskiej. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału.

Kompresor rotacyjny - Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. Naturalne zużycie starzeniowe.

Zbiornik 4500 L - Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania. Występują ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. Naturalne zużycie starzeniowe.

4. Naczepa ciężarowa

nazwa Naczepa ciężarowa, przeznaczenie wywóz śmieci, typ ASCA, model S33 822, nr identyfikacyjny VIN VGTS338221S950102, rok produkcji 1995, nr rejestracyjny CBY EY 96, masa własna(kg) 13000, maksymalna masa całkowita (kg) 34000, dopuszczalna ładowność (kg) 2100, data pierwszej rejestracji pojazdu 26.10.1995 r., pierwsza rejestracja pojazdu w kraju 20.09.2010 r., data ostatniego przeglądu technicznego 09.06.2014 r., dowód rejestracyjny: seria DR/BA nr 1437742

cena minimalna: netto - 14 400,00 (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych) + Vat 23%

Opis stanu technicznego:

Rama z osprzętem - Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Podstawowe zespoły funkcjonalne. Lokalne ubytki powłoki malarskiej. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału.

Zespół urządzenia wypychowego - Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Podstawowe zespoły funkcjonalne. Lokalne ubytki powłoki malarskiej. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. Naturalne zużycie starzeniowe.

Układ jezdny - Ogumienie - zużycie bieżnika ca 60%, popękane, pocięte. Tarcze kół bez widocznych uszkodzeń. Resory piórowe trwale odkształcone. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Podstawowe zespoły funkcjonalne. Lokalne ubytki powłoki malarskiej. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału.

Naturalne zużycie starzeniowe.

Zespół napędu - Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Podstawowe zespoły funkcjonalne. Lokalne ubytki powłoki malarskiej. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. Naturalne zużycie starzeniowe.

Skrzynia ładunkowa - Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Podstawowe zespoły funkcjonalne. Powłoka malarska skrzyni ładunkowej zmurszała i popękana. Lokalne ubytki powłoki malarskiej. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. Naturalne zużycie starzeniowe.

Instalacja elektryczna z osprzętem - Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Podstawowe zespoły funkcjonalne. Lokalne ubytki powłoki malarskiej. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. Instalacja elektryczna popękana, przecierana osłony przewodów hydrauliki popękane. Naturalne zużycie starzeniowe.

Ocena ogólna - Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania.

Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Podstawowe zespoły funkcjonalne. Powłoka malarska skrzyni ładunkowej zmurszała i popękana. Lokalne ubytki powłoki malarskiej. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. Naturalne zużycie starzeniowe.

5. Kosiarka ciągnikowa typ Z 081, rok produkcji 1993, szerokość poza koszem(m) 1,5, zasięg koszenia (m) 2,2, masa własna (kg) 350

cena minimalna: netto - 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) + Vat 23%

Opis stanu technicznego:

Rama główna - Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Widoczne deformacje. Naturalne zużycie starzeniowe, ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej wraz z ubytkami materiału.

Wysięgnik - Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej wraz z ubytkami materiału. Luzy połączeń sworzniowych przekroczyły znacznie stany graniczne. Naturalne zużycie starzeniowe.

Kosiarka rotacyjna - Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej wraz z ubytkami materiału. Układ napędowy i roboczy - nadmierne luzy. Naturalne zużycie starzeniowe.

Układ hydrauliczny - Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej wraz z ubytkami materiału, osłony gumowe przewodów hydraulicznych popękane, wycieki oleju na złączach przewodów. Naturalne zużycie starzeniowe.

Ocena ogólna - Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji, elementy ruchowe kosiarki z nalotem, korozja powierzchniowa i wżerowa z ubytkami materiału wskazuje na brak eksploatacji od kilku lat. Naturalne zużycie starzeniowe.

III. Uwaga!!! Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej

Przedmiot przetargu można oglądać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 12.00 tel. 52-5860-408 lub 52- 5860-409

1. Termin składania ofert upływa 18.10.2016 r. o godz. 9:00

2. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Al. Wolności 4 w Koronowie do dnia 26.07.2016 r. godz. 9:00.

3. Koperta powinna być oznaczona „OFERTA NA ZAKUP,
(wskazanie środka transportowego)

(Autobus CBY 2043, Peugeot, Star 200, Naczepa, Kosiarka)

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości

- Autobus Autosan CBY 20430 - 700,00 zł

- Samochód Peugeot Partner - 300 zł
- Samochód Star 200 - 400,00 zł
- Naczepa ciężarowa - 1 000,00 zł
- Kosiarka ciągnikowa - 100,00 zł

5. Wadium należy wpłacić do dnia 17.10.2016 r. w kasie Zakładu lub przelewem na konto 95 8144 0005 2001 0000 1805 0001. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone w ciągu 3 dni. W przypadku wyboru oferenta z najkorzystniejszą ofertą, który w terminie nie zapłaci pozostałej kwoty, wadium przepada.

6. Nabywca może złożyć ofertę na wszystkie lub na poszczególne składniki majątku ruchomego.

7. Oferta powinna zawierać:

- * dane osobowe oferenta
- * proponowaną cenę netto określoną w złotych
- * oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
- * sposób kontaktu z oferentem

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2016 r. o godz. 9.15

9. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto 95 8144 0005 2001 0000 1805 0001

10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

- * została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium
- * nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 7, lub jest niekompletna, nieczytelna lub budząca inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

12. Kryterium wyboru oferty: cena 100%

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.

[druki do pobrania](#)

Zatwierdził:

P.O. Dyrektor ZGKiM

Adam Kęskrawiec

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż na podstawie § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie

sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe komisja przetargowa dokonała wyboru nabywców, którzy złożyli oferty z najwyższą cenę kupna majątku ruchomego:

- 1. Samochód ciężarowy PEUGEOT Partner 1,9D, CBY 60EK - oferta poniżej ceny minimalnej**
- 2. Samochód ciężarowy Star 200, model asenizacyjny, CBY FE39 - oferty poniżej ceny minimalnej**
- 3. Naczepa ciężarowa -- oferta poniżej ceny minimalnej**
- 4. Kosiarka ciągnikowa - 1 100,00 zł - Adam Cieszyński, ul. Szumleś Szlachecki 16 m 1, 83-404 Nowa Karczma**
- 5. Autobus Autosan CBY 20430 - oferty poniżej ceny minimalnej**

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1.

Nazwa i adres oferenta: DJ MET Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola
Samochód ciężarowy Star 200, model asenizacyjny, CBY FE39 - cena minimalna 4 100,00 zł, cena oferowana 2 078,00 zł, oferent nie wniósł wadium

Naczepa ciężarowa - cena minimalna 14 400,00 zł, cena oferowana 4 078,00 zł, oferent nie wniósł wadium

Autobus Autosan CBY 20430 - cena minimalna 7 000,00 zł, cena oferowana 3 477,00 zł, oferent nie wniósł wadium

Oferta nr 2.

Nazwa i adres oferenta: Adam Cieszyński, ul. Szumleś Szlachecki 16 m 1, 83-404 Nowa Karczma

Kosiarka ciągnikowa - cena minimalna 1 000,00 zł, cena oferowana 1 100,00 zł

Oferta nr 3.

Nazwa i adres oferenta: Handel i Usługi, Małgorzata Tkaczyk, ul. Wł Jagiełły 5, 87-617 Bobrowniki

Samochód ciężarowy PEUGEOT Partner 1,9D, CBY 60EK - cena minimalna 4 000,00 zł, cena oferowana 926,00 zł, oferent nie wniósł wadium

Samochód ciężarowy Star 200, model asenizacyjny, CBY FE39 - cena minimalna 4 100,00 zł, cena oferowana 2 796,00 zł, oferent nie wniósł wadium

Autobus Autosan CBY 20430 - cena minimalna 7 000,00 zł, cena oferowana 4 178,00 zł, oferent nie wniósł wadium

Oferta nr 4.

Nazwa i adres oferenta: Krzysztof Grubicki, ul. Lipowa 7, 86-022 Dobrcz

Kosiarka ciągnikowa - cena minimalna 1 000,00 zł, cena oferowana 1 060,00 zł

Dziękujemy za udział w przetargu, a nabywcy którego oferta wygrała gratulujemy.

Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

Załączniki:

[druki do pobrania](#) pdf, 270.28 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	30.09.2016 12:47
Liczba pobrań:	14

Metryczka

Wytworzył:	Sprzedajacy-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Data wytworzenia:	30.09.2016
Opublikował w BIP:	Angelika Angelika
Data opublikowania:	30.09.2016 12:47
Ostatnio zaktualizował:	Angelika Angelika
Data ostatniej aktualizacji:	20.10.2016 12:15
Liczba wyświetleń:	32